

# Visuele inspectie en codering van buitenriolering volgens NBN EN 13508-2

## Voorbeeldrapport over onderzoek van de leiding vanuit de leiding (DP)

### Toelichting bij deel 2

**Deel 2** is het *normatieve deel*. Het bestaat uit drie gegevensblokken:

1. alle gegevens over de inspectieopdracht (inventarisatiegegevens);
2. alle gegevens over de rioolstreng (inventarisatiegegevens);
3. alle waarnemingen die tijdens het visuele onderzoek worden vastgelegd (detailgegevens van de inspectie).

De coderingen die in deze blokken dienen voor te komen, zijn in het SB 250 - versie 2.1 en de omzendbrief 514-A/93-1 vermeld.